



# INSTITUCION EDUCATIVA JUAN JOSE RONDON

NIT. 835 000 578 4

DANE N° 176109000427

CARRERA 38 N° 2-24 BARRIO MUNICIPAL

BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA

TELÉFONO 2448157

CÓDIGO S.E.D 03066008

ORDEN DE SERVICIO No. 05

FECHA: 05 DE MARZO DE 2019

**Contratista:** Gonzalez Montaño Humberto  
**Rut o CC.** 6164442

**OBJETO:** MANTENIMIENTO Y REPARACION. MANTENIMIENTO DE TECHO Y CANOERA DE LA SEDE, MANTENIMIENTO DE PINTURA EN LAS MATERAS Y LOS MUROS DE LA ENTRADA DE LA INSTITUCION, MANTENIMIENTO DE PINTURA EN LAS CASETAS ANTIGUAS PARA LOS VIGILANTES Y PASILLOS DEL BLOQUE A, MANTENIMIENTO DE PINTURA EN LOS PASILLOS DEL PRIMER Y SEGUNDO PISO AL REDEDOR DE LAS OFICINAS. COMO A POYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN JOSE RONDON.

**VALOR \$** 2,000,000

**PLAZO:** 18 días

**FORMA DE PAGO:** Una vez recibido a satisfacción

**CONSTITUCIÓN DE PÓLIZA:** No requiere

**ACTIVIDAD A DESARROLLAR:** MANTENIMIENTO Y REPARACION. MANTENIMIENTO DE TECHO Y CANOERA DE LA SEDE, MANTENIMIENTO DE PINTURA EN LAS MATERAS Y LOS MUROS DE LA ENTRADA DE LA INSTITUCION, MANTENIMIENTO DE PINTURA EN LAS CASETAS ANTIGUAS PARA LOS VIGILANTES Y PASILLOS DEL BLOQUE A, MANTENIMIENTO DE PINTURA EN LOS PASILLOS DEL PRIMER Y SEGUNDO PISO AL REDEDOR DE LAS OFICINAS. COMO A POYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN JOSE RONDON.

**INDEMNIDAD:** EL CONTRATISTA mantendrá indemne a la INSTITUCION EDUCATIVA de toda reclamación, demanda, acciones legales o similares provenientes de terceros que tengan como causa toda acción u omisión del contratista, sub contratista o proveedores a su cargo y que con ellas haya ocasión daños, lesiones y/o perjuicios materiales.

**INDEPENDENCIA LABORAL.** El personal que requiere EL CONTRATISTA, para dar cumplimiento al contrato, serán de su exclusiva responsabilidad y EL CONTRATANTE declara que no asume responsabilidad laboral alguna con las personas que vincule EL CONTRATISTA, para la ejecución de presente contrato. Será obligación del CONTRATISTA cumplir estrictamente con todas las obligaciones establecidas, frente al pago al sistema de seguridad social en salud, pensión, riesgos con el personal contratado a su cargo para efecto de este contrato.


**INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:** El contratista, manifiesta bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con firma de Orden de Servicio que no tiene inhabilidades ni incompatibilidades de conformidad con la ley 80 de 1993 y la Constitución Política.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 0000000010

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2.1.2.1.01 -  
Mantenimiento y reparación

SITIO ENTREGA DE LOS BIENES: INSTITUCION EDUCATIVA JUAN JOSE RONDON

LUGAR DE EJECUCION:  
BUENAVENTURA VALLE

  
**Rector:** : ELDA MIREYA ANGULO MEDINA  
**CC:** 66737449

  
**Contratista** Gonzalez Montaño Humberto  
**CC.** 6164442